

2019年2月

お取引先様各位

株式会社エイワ 商品部

【重要】補修部品供給終了に関するお知らせとお願い

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社サービス機器をご愛用頂き有り難く厚く御礼申し上げます。

さて、以下にご案内申し上げます「商品」につきましては、製造中止以降も出来る限り「部品在庫」を確保しアフターサービスに努めてまいりましたが、電子機器等の関連メーカーの製造中止などの諸事情により「補修部品の補充」が困難になってまいりました。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、当該商品のアフターメンテナンス対応及び補修部品の供給終了とさせて頂きたいと存じます。

ここに謹んで補修部品供給終了のお知らせを申し上げますので、何卒諸事情ご賢察の上ご容赦を頂きますようお願いを申し上げます。

今後とも弊社に於きましては、よりよい商品開発とクイックなアフターサービス体制の確立に専念致す所存でございますので何卒宜しくお願い申し上げます。

取り急ぎご案内少々お願いを申し上げますので何卒宜しくご査収下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

下記商品は、補修部品提供期間の販売終了後7年(電子部品は5年)が経過致しております。この間、メーカーの生産中止以降も部品のストックに努力してまいりましたが、いよいよ部品の補充が出来なくなりました。つきましては何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。ご不明の点、商品のお問い合わせなどございましたら何なりとお申し付け下さいますようお願い申し上げます。

<対象機種>

※下記対象機種は補修部品提供を停止させていただきます。

1. タイヤチェンジャー PC	2. ホイル balancer PC用
WING161 AVANTI	CIRCUIT161 RAPID200
WING171 AVANTI2000	CIRCUIT201 RAPID40
WING261 AVANTI2020	CIRCUIT261 RAPID640
WING271 WING318 ^ゝ	CIRCUIT261A RAPID642
WING361 WING371	CIRCUIT361 RAPID680
WING RACING WING561	CIRCUIT50 RAPID690
WING 20GT WING20GT-RS	CIRCUIT501 DIGITAL901
	CIRCUIT561 F5
HELP1 PRESSARM1	CIRCUIT77
HELP2 PRESSARM2	

HELP3	
3. タイヤチェンジャー T B用 WING111 WING211 WING100 WING200 WING311 WING2000	4. ホイルバランサー T B用 CIRCUIT801 RAW05 DIGITAL902
5. アライメントテスター SCALAR JX1000 CCD1500 SCALAR JX3500 SCALAR JX5500 ERG183 パ°スカルメイトII パ°スカルメイトIII	6. リフト HIPOWER2500 RAV508 HIPOWER F-27-S RAV518 RAV6001 RAV6102

※下記対象機種は補修部品によっては提供が行えない場合がございますので事前のお問い合わせをお願い申し上げます。

1. タイヤチェンジャー P C用 WING 320 WING3200 WING RC24 WING322 WING XP22 WING RF30 HELP4 PRESSARM3 HELP5 PRESSARM4 HELP6 PRESSARM5	2. ホイルバランサー P C用 CIRCUIT721 CIRCUIT731 CIRCUIT751 CIRCUIT761 CIRCUIT771 CIRCUIT781 CIRCUIT NE07 CIRCUIT NE08 CIRCUIT NE010 CIRCUIT NE011 CIRCUIT101
3. タイヤチェンジャー T B用 WING511	4. ホイルバランサー T B用 CIRCUIT903 CIRCUIT701
5. アライメントテスター	6. リフト RAV506 MIGHTY3500 RAV601 TBL15 RAV602 TBL60 RAV1400 MIGHTY3500

※上記に記載されていない機種におきましても補修部品以外につきましては提供が行えない場合がございますのでご了承下さい。

※ご不明な点等がございましたら弊社販売代理店様、最寄りの弊社支店までお問い合わせ下さい。

以上